

Übersichtsbroschüre

Thyristorleistungssteller Relay S und Relay C

Anwendungen und Produktvergleich



Anwendungsübersicht Thyristorleistungssteller Relay S und Relay C																
Anwendung	Lastart	Modell	Anzahl	Gesteuerte	Empfohlene Betriebsart				Weitere Funktionen		Dimensionierung		Bemerkung			
Anwendung	Lastart	Woden	Geräte	Phasen	Nullpunktschaltend	Halbzyklus	Einzelzyklus	Pulspaket	Auslöseverzögerung	Phasenanschnitt	Strombegrenzung	Regelung	V	ı	Bemerkung	
v	Ohmscher Widerstand, Mittel- und langwellige IR-Strahler Quartzlampen, kurzwellige	Relay S 1PHRelay C 1PH	1	1	•			•						P	Für ohmsche Lasten mit geringen Temperaturkoeffizienten bzw. keine Alterung. Für Last mit geringer thermischer Trägheit wird Einzelzyklus oder Phasenanschnitt verwendet.	
														V		
	Infrarotstrahler	Relay C 1PH	1	1		•	•			•		V ²				
	Molybdän, Wolfram, Super- Kanthal, Platin	Relay C 1PH	1	1								l ₂		<u>P</u> V	tur jedoch nicht mit dem Alter. Der Einschaltstrom kann bei kalten Elementen bis zu 16x dem Nenn- strom sein (Kanthal-Super).	
	Silikon Karbid Elemente	Relay S 1PH	1	1				•				v	. v	P	iese Widerstände ändern den Wert mit der Tem- eratur und dem Alter. Der Widerstand "alt" ist ca. dem Widerstand "neu". Die Leistungsregelung ist	
		Relay C 1PH	1	1								bis V x I			empfehlenswert.	
V	Transformator mit Widerstand	Relay C 1PH	1	1					•	•	•	VxI	·	, <u>P</u>	Transformatoren und Induktoren er- zeugen einen hohen Einschaltstrom. Phasenansteuerung plus Softstart sind not-	
	Transformator mit temperaturabhängigem Widerstand (Kantal-Super)	Relay C 1PH	1	1						•	•	l ₂		VcosØ	wending. Um den Transformator Ein/Aus zu schalten wird Auslöseverzögerung gewählt.	
	Ohmscher Widerstand	Relay S 2PH	1	2	•			•					V	V P	Relay C und Relay S 2PH können Wider- standslasten in Dreieck- oder Sternschaltung ohne N schalten.	
		Relay C 2PH	1	2				•				VxI		1.73V		
	Ohmscher Widerstand	Relay S 3PH	1	3	•			•						P	Bei 3 Phasen und N müssen alle 3 Phasen	
		Relay C 3PH	1	3				•				VxI	1.73	1.73V	gesteuert werden.	
Sold A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Dreiphasen-Transformator	Relay C 3PH	1	3						•	•	l ²	V	P 1.73VcosØ		
v	Dreiphasen-Widerstandslast - offenes Dreieck	Relay S 1PH	3	3	•			•						V P 3V		
		Relay C 1PH		3						•	•	l ₂	v			
	Dreiphasen-Widerstandslast mit temperaturabhängigen Widerständen - offenes Dreieck	Relay C 1PH	3	3						•	•	l ²				

www.west-cs.de www.west-cs.de

Übersicht - Relay S und Relay C

	Beschreibung		Relay S		Relay C				
•••••	Ausführung:	1-phasig	2-phasig	3-phasig	1-phasig	• · · · · · · · · · · · · · ·	3-phasig		
•••••	Max. Spannung 480V	•	•	•	•	•	•		
Lasttyp	Max. Spannung 600V	•	•	•	•	•	•		
	Max. Spannung 690V	• ab 60A	• ab 60A	• ab 60A	• ab 60A	• ab 60A	• ab 60A		
	Einzelphase	•	.	: :	•	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		
Ľ	3-phasige Last, ohne Nullleiter oder Dreieck	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	•		
	3-phasige Last, Stern mit Nullleiter		<u>.</u>	•			•		
	3-phasige Last, offenes Dreieck		<u> </u>	•			•		
<u> </u>	SSR 4 30V	•	•	•	•	•	•		
ssigr	4 20 mA	0	0	0	•	•	•		
Eingangssignal	0 10V	0	0	0	•	•	•		
Eing	Potentiometer		÷·····································	.	•	•	•		
•••••	Nullpunktschaltend / mit Softstart	•/ -	•/ -	•/ -	•/ •	•/ -	•/ •		
	Einzyklusbetrieb / mit Softstart		<u>.</u>	<u>.</u>	•/ •				
osart	Pulspaketbetrieb / mit Softstart	o(1)/ -	o(1)/ -	o(1)/ -	•/ •	•/ -	•/ •		
Betriebsart	Halbzyklusbetrieb / mit Softstart		<u>.</u>	.	•/ •				
	Phasenanschnitt / mit Softstart	<u>.</u>	.	.	•/ •	<u>:</u>	•/ •		
	Auslöseverzögerung / mit Softstart		÷·····································	.	•/ •		•/ -		
•••••	Spannung V	<u>:</u>	<u>:</u>	<u>:</u>	•	•	•		
gur	V2	<u>:</u>	<u>:</u>	<u>:</u>	•	•	•		
führu	Strom I	· · ·	<u>:</u> :	<u>. </u>	•	•	•		
Rückführung	12	· · ·	<u>:</u> :	<u>.</u>	•	•	•		
	:	· · · ·	<u>:</u> :	:	•	•	•		
Kommun. Optionen	Strombearenzuna	· : : :	<u>:</u> :	<u> </u>	0	· : :	0		
	Hoizetrem und Kurzachluseüherwechung		:	0	0	0	0		
	Sicherung und Sicherungshalter	∘ ≤ 40A	∘ ≤ 40A	∘ ≤ 40A	• ≤ 40A	• ≤ 40A	• ≤ 40A		
	Interviewte Ciahamana	• > 40A	• > 40A	• > 40A	• > 40A	• > 40A	• > 40A		
	Datenloggerfunktion	:	<u>:</u> :	<u>:</u>	0	0	0		
	Energiezähler	:	:	<u>:</u>	0	0	0		
	OI FD-Display mit Klartext und Tastatur	:	:	:	•	•	•		
	Konfigurations-PC-Software + Mini-USB	:	:	:	•	•	•		
	Modbus RTU	:	:	:	0	0	0		
	Modhus RTU + ProfiBus DP	:	:	· · · ·	0	0	0		
	:		:	: :	0	0	0		
	Modbus RTU + Modbus TCP		· • • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0		

• = Standard • = Option (1) nur in Verbindung mit Analogeingangssignal

Deutschland UK Frankreich

E-Mail: de@west-cs.com

Website: www.west-cs.de

Telefon: +49 (0)561 505 1307

E-Mail: enquiries@west-cs.com
Website: www.west-cs.co.uk
Telefon: +44 (0)1273 606271

E-Mail: fr@west-cs.com
Website: www.west-cs.fr
Telefon: +33 171 84 1732

