

Français

Coupleur de bus de terrain PROFIBUS-DP

Consignes de sécurité et avertissements

Mettre la borne à la terre via les raccordements à la terre de fonctionnement du connecteur de puissance (**1E**).

La mise à la terre de la borne se réalise de plus automatiquement par l'encliquetage sur un profilé symétrique faisant masse.

Dans le cas de bornes déjà câblées, vérifier la place correcte des modules électroniques, des connecteurs et des conduites raccordées. Vous trouverez de plus amples informations techniques sur la fiche technique spécifique au module.

1A Support final

1B Coupleur de bus de terrain

1C Bornes, selon d'application

1D Plaque d'extrémité (encliquer comme station finale sur le profilé symétrique)

1E Connecteur alimentation

1G Sélecteur de codage

1F Interface PROFIBUS

1H Affichage de diagnostic

Pour le raccordement du PROFIBUS, nous recommandons le connecteur SUBCON-PLUS-PROFIB (référence 27 443 48).

Italiano

Accoppiatore bus di campo PROFIBUS-DP

Avvertenze sulla sicurezza e sui pericoli

Mettere a terra il morsetto mediante le connessioni FE del connettore di alimentazione (**1E**).

La messa a terra del morsetto avviene inoltre automaticamente mediante innesto su una guida di montaggio già messa a terra.

In caso di morsetti precablati, verificare la sede corretta dello zoccolo elettronico, del connettori maschio e dei conduttori di connessione.

Per ulteriori informazioni tecniche, fare riferimento alla scheda tecnica specifica al modulo.

1A Supporto finale

1B Accoppiatore bus di campo

1C Morsetti adeguati all'applicazione

1D Piastra terminale (da incastellare sulla guida di montaggio chiusura della stazione)

1E Connettore per alimentazione

1F Interfaccia PROFIBUS

1G Comutatore indirizzo bus

1H LED di diagnosi

Per la connessione del PROFIBUS consigliamo il connettore maschio SUBCON-PLUS-PROFIB (codice 27 443 48).

Español

Acoplador de bus de campo PROFIBUS-DP

Indicaciones y advertencias de seguridad

Conecte el borne a tierra a través de las conexiones de tierra funcional del conector macho de alimentación (**1E**).

De modo adicional, la toma de tierra del borne se efectúa automáticamente al encajar sobre un carril de montaje que ya tenga toma a tierra.

En el caso de bornes precableados compruebe que el portante de los componentes electrónicos el conector macho y las líneas de conexión asienten correctamente.

Informaciones técnicas más extensas se encuentran en la hoja de características específica del módulo.

1A Soporte final **1B** Acoplador de bus de campo

1C Bornes en función de la aplicación dada

1D Placa del externo (encajar sobre el carril a modo de cierre de estación)

1E Conector macho para la alimentación

1G Microinterruptor **1H** Indicaciones de diagnóstico

Para la conexión del PROFIBUS recomendamos usar el conector macho SUBCON-PLUS-PROFIB (código 27 443 48).



PMA Prozeß-und Maschinen Automation
GmbH

Miramstr.87
34124 Kassel
Telefon +49-(0)561 505 1307
Telefax +49 (0)561 505 1710
E-Mail Mailbox@pma-online.de

Internet http://www.pma-online.de

KS VARIO BK DP/V1

KSVC-101-00111-X00

| | |
|----|--|
| D | Einbauanweisung für den Elektroinstallateur |
| GB | Installation notes for electrical personnel |
| F | Instruction d'installation pour l'électricien |
| I | Istruzione di installazione per l'elettricista |
| E | Instrucción de montaje para el ingeniero eléctrico |

Deutsch

PROFIBUS-DP Feldbuskoppler Sicherheits- und Warnhinweise

Erden Sie das Modul (den Elektroniksockel) über die FE-Anschlüsse des Einspeisesteckers (**1E**). Zusätzlich erfolgt die Erdung automatisch durch das Aufrasten auf eine geerdete Montageschiene.

Überprüfen Sie bei vorverdrahteten Klemmen den korrekten Sitz der Module (Elektroniksockel) der Stecker und der Anschlussleitungen.

Weiterführende technische Informationen finden Sie im modulspezifischen Datenblatt.

1A Endhalter **1B** Buskoppler

1C Module, entsprechend der Anwendung

1D Abschlußplatte (als Stationsabschluß auf die Tragschiene aufrasten)

1E Stecker Betriebsspannung

1G Adress-Schalter

1F PROFIBUS Schnittstelle

1H Diagnose Anzeigen

Zum Anschluss des PROFIBUS empfehlen wir den Stecker PHOENIX, SUBCON-PLUS-PROFIB (Artikel-Nr. 27443 48).

English

PROFIBUS-DP fieldbus interface module Safety and warning instructions

Ground the terminal via the functional earth ground connections of the power connector (**1E**).

In addition, the terminal is grounded automatically when it is snapped onto a grounded DIN rail.

Check that the electronics base, the connector and the connection cables are securely locked for prewired terminals.

Further technical information can be found in the module-specific data sheet.

1A End clamp **1B** bus coupler

1C Moduls, terminals appropriate for the application

1D Endplate, (snap on the DIN rail as station end)







1E Connector supply voltage

1G Address-switches

1F PROFIBUS interface

1H Diagnostic indicators

We recommend the connector to connect the PHOENIX, SUBCON-PLUS-PROFIB (Order No 27 443 48).



Deutsch

English

Français

Aufbau einer vario-Station Fig. 1

Um den zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, muss eine vario-Station mit PROFIBUS-DP Feldbuskoppler aus folgenden Elementen aufgebaut sein:

- 1.A Endhalter (z.B. KSCV-109-00011)
- 1.B PROFIBUS-DP Feldbuskoppler
- 1.C Module (Elektroniksockel) entsprechend der Anwendung
- 1.D Abschlussplatte (im Lieferumfang des Feldbus-kopplers enthalten)

Aufrasten des Moduls (Efektroniksockels) Fig. 2

Rasten Sie das Modul (den Elektroniksockel) auf die Schiene (A).

Achten Sie darauf, dass die Federn und Nuten benachbarter Module sicher ineinander greifen (B).

Aufsetzen des Einspeisesteckers Fig. 3

Setzen Sie den Einspeisestecker in der angegebenen Reihenfolge (A, B) auf.

Entfernen des Einspeisesteckers Fig. 4

Falls ein Beschriftungsfeld vorhanden ist, entfernen Sie es.

Heben Sie den Stecker durch Druck auf die hintere Keilverschlüsse aus (A) und entnehmen Sie ihn (B).

Entfernen des Moduls (Efektroniksockels) Fig. 5

Entnehmen Sie vor dem Entfernen den Einspeise-stecker des Kopplers und den Endhalter links vom Koppler.

Lösen Sie den Sockel durch Druck auf den vorderen und hinteren Ausrastmechanismus (A) und ent-nehmen Sie ihn senkrecht zur Schiene (B).

Klemmenbelegung

Stecker Versorgungsspannung Fig. 1E

- | | |
|----------|--------------------------|
| 1.1 | Segmentspannung US 24V |
| 1.2 | Logik-Spannung UB 24V |
| 1.3 | LGND Ground zu UB |
| 2.1, 2.2 | Haupt einspeisung UM 24V |
| 2.3 | SGND Ground zu US und UM |
| 1.4, 2.4 | Funktionserde FE |

Beachten Sie bitte die Hinweise im modul-spezifischen Datenblatt!

Leitungen festklemmen Fig. 6

Lösen Sie die Feder durch Druck mit dem Schraubendreher (A). Stecken Sie die um 8 mm abisolier-te Leitung in den Klemmpunkt (B). Befestigen Sie die Leitung durch Entfernen des Schraubendrehers.

PROFIBUS-Schnittstelle Fig. 1F

- | |
|--|
| 9-poligen Sub-D Buchse |
| 1 reserviert |
| 2 reserviert |
| 3 RxD/TxD-P (Empfangs-/Sendedaten +) |
| 4 reserviert |
| 5 DGND (Masse zu 5V) |
| 6 VP (Versorgungsspannung für Abschluss-widerstände) |
| 7 reserviert |
| 8 RxD/TxD-N (Empfangs-/Sendedaten -) |
| 9 reserviert |

Adress-Einstellung des PROFIBUS-DP Feld-buskopplers Fig. 1G

Mit den Drehschaltern können Sie die PROFIBUS-Adresse des Buskopplers einstellen.

oberer Schalter = 10 er Adresse

unterer Schalter = 1 er Adresse

In der Stellung "00" ist die Adresse per Software über den Feldbus einstellbar.

Anzeigeelemente Fig. 1H

- | | |
|---------|--|
| US grün | Segment einspeisung 24V |
| UM grün | Haupt einspeisung 24V |
| UB grün | Busklemme einspeisung 24V |
| D1 rot | AN: nicht am Bus |
| | BLINKT: Master o.k., aber Konfiguration oder Parametrierung fehlerhaft |
| | AUS: Profibus läuft fehlerlos |
| D2 rot | BLINKT: Kommunikation fehlerhaft |
| | AUS: Kommunikation fehlerfrei |

Structure of a vario-Station fig. 1

To ensure reliable Operation, an vario-Station with PROFIBUS-DP fieldbus interface module must be structured from the following elements:

- 1.A End clamp (e.g. KSCV-109-00011)
- 1.B PROFIBUS-DP fieldbus interface module
- 1.C Terminals appropriate for the application
- 1.D End plate (included in the PROFIBUS-DP fieldbus Interface module scope of supply)

Snapping on the electronics base fig. 2

Snap the electronics base onto the rail (A). Ensure that the springs and keyways of adjacent terminals interlock securely (B).

Installing the power connector fig. 3

Install the power connector in the order given (A, B).

Removing the power connector fig. 4

Remove a labeling field if present. Lift the connector by pressing on the back shaft latch (A) and remove it (B).

Removing the electronics base fig. 5

Remove the power connector of the coupler and the end clamp to the left of the coupler before removing the electronics base.

Take off the base by pressing on the front and back snap-on mechanisms (A) and remove it from the rail in a vertical direction (B).

Terminal assignment

Connector supply voltage fig. 1E

- | | |
|----------|--------------------------|
| 1.1 | Segmentvoltage US 24V |
| 1.2 | Logik-voltage UB 24V |
| 1.3 | LGND Ground of UB |
| 2.1, 2.2 | Main voltage UM 24V |
| 2.3 | SGND Ground of US and UM |
| 1.4, 2.4 | Functional earth |

Please observe the information in the module-specific data sheet!

Connecting the cables fig. 6

Release the spring by pressing with a screwdriver (A). Insert the 8 mm stripped off cable in the terminal point (B). Secure the cable by removing the screwdriver.

PROFIBUS interface

PIN assignment of the 9-position Sub-D female connector fig. 1F

- | |
|---|
| 1 reserved |
| 2 reserved |
| 3 RxD/TxD-P (receive/send data +) |
| 4 reserviert |
| 5 DGND (ground to 5V) |
| 6 VP (supply voltage for terminating resistors) |
| 7 reserved |
| 8 RxD/TxD-N (receive/send data -) |
| 9 reserved |

Addressing the PROFIBUS-DP fieldbus Interface module fig. 1G

The PROFIBUS address of the PROFIBUS-DP fieldbus interface module can be set with the rotary switches.

upper switch = address 10s

lower switch = address 1s

In switch position "00" the address can be set by the SPS via software.

Indication elements fig. 1H

- | | |
|----------|--|
| US green | segment voltage 24V |
| UM green | main voltage 24V |
| UB green | interface module voltage |
| D1 red | ON: not connected to the bus BLINKS: Master o.k. but faulty configuration or parameter setting OFF: Profibus runs correctly |
| D2 red | BLINKS: faulty communication OFF: correct communication |

Configuration d'une Station vario fig. 1

Afin de garantir un fonctionnement fiable une station vario avec coupleur de bus de terrain PROFIBUS-DP doit se constituer des éléments suivants.

- 1.A Support final (par ex. KSCV-109-00011)
- 1.B Coupleur de bus de terrain PROFIBUS-DP
- 1.C Bornes selon l'application
- 1.D Plaque d'extrémité (comprise dans les fournitures du coupleur de bus de terrain PROFIBUS-DP)

Encliquetage de le module électronique fig. 2

Encliquer le module électronique sur le profilé (A). Faire attention que les languettes/rainures des bornes voisines prennent les unes dans les autres.

Installation du connect. de puissance fig. 3

Placer le connecteur de puissance comme indiqué (A, B).

Retrait du connecteur de puissance fig. 4

S'il y a une inscription, la retirer. Faire levier sur le connecteur mâle en appuyant sur le système de pincage (A) et le retirer (B).

Retrait de le module électronique fig. 5

Enlever le connecteur de puissance et le support final à gauche du coupleur avant de retirer le module électronique. Desserrez le module en appuyant sur le mécanisme de déverrouillage (A) avant et arrière et le retirer perpendiculairement au profilé (B).

Repérage des bornes.

Connecteur de tension d'alimentation fig. 1E

- | | |
|----------|----------------------------|
| 1.1 | Tension de segment US 24V |
| 1.2 | Tension de logic UB 24V |
| 1.3 | LGND Ground de UB |
| 2.1, 2.2 | Tension principal UM 24V |
| 2.3 | SGND Ground de US et UM |
| 1.4, 2.4 | Terre de fonctionnement FE |

Veuillez observer les instructions de la fiche technique spécifique au module.

Fixation des câbles fig. 6

Détacher le ressort en appuyant dessus avec un tournevis (A). Connecter le câble, dénudé sur 8 mm, dans le point (B) de la borne. Fixer le câble en retirant le tournevis.

Interface PROFIBUS fig. 1F

- Brochage du connecteur femelle Sub-D
- | |
|---|
| 1 réservé |
| 2 réservé |
| 3 RxD/TxD-P (données reçues/envoyées +) |
| 4 réservé |
| 5 DGND (masse à 5V) |
| 6 VR (tension d'alimentation pour résistances de terminaison) |
| 7 réservé |
| 8 RxD/TxD-N (données reçues/envoyées -) |
| 9 réservé |

Réglage des adresses du coupleur de bus de terrain PROFIBUS-DP fig. 1G

Vous pouvez régler l'adress PROFIBUS du coupleur par les commutateurs rotatif.

commutateur supérieur = adr. en dizaines

commutateur inférieur = adresse en unité

En position "00", on peut régler l'adresse avec le logiciel par le bus de terrain.

Voyants fig. 1H

- | | |
|----------|--|
| US vert | tension de segment 24V |
| UM vert | tension principale 24V |
| UB vert | tension de coupleur 24V |
| D1 rouge | ON: non sur le bus CLIGNOTE: master présent, mais configuration ou paramétrage erroné |
| D2 rouge | OFF: Profibus dans défaut CLIGNOTE: défaut de communication OFF: communication correcte |

Italiano

Espanol

Struttura di una stazione vario fig. 1

Per garantire un funzionamento affidabile, una stazione vario con accoppiatore bus di campo PROFIBUS-DP deve essere costituita dai seguenti elementi:

- 1.A Supporto finale (ad es. KSCV-109-00011)
- 1.B Accoppiatore bus di campo PROFIBUS-DP
- 1.C Morsetti adeguati all'applicazione
- 1.D Piastra terminale (contenuta nel volume di consegna del PROFIBUS-DP)

Innesto dello zoccolo elettronico fig. 2

Innestare lo zoccolo elettronico sulla guida (A). Accertarsi che le molle e le sedi dei morsetti adiacenti si innestino le une nelle altre in modo sicuro (B).

Applicazione del connettore di alimentazione fig. 3

Applicare il connettore di alimentazione secondo la successione indicata (A, B).

Rimozione del connettore di alimentazione fig. 4

Rimuovere eventuali campi di siglatura. Sollevare il connettore maschio facendo forza sul bloccaggio posteriore (A) e rimuoverlo (B).

Rimozione dello zoccolo elettronico fig. 5

Prima di rimuovere lo zoccolo elettronico, togliere il connettore di alimentazione dell'accoppiatore e il supporto finale a sinistra dell'accoppiatore.

Allentare lo zoccolo premendo sui meccanismi di disinnesco anteriore e posteriore (A) ed estrarlo perpendicolarmente rispetto alla guida (B).

Assegnamento dei morsetti

Connettore maschio della tensione di alimentazione fig. 1E

- | | |
|----------|---------------------------------|
| 1.1 | Tensione tra due lamella US 24V |
| 1.2 | Tensione logic UB 24V |
| 1.3 | LGND Ground de UB |
| 2.1, 2.2 | Tensione principale UM 24V |
| 2.3 | SGND Ground de US et UM |
| 1.4, 2.4 | Terra funzionale FE |

Osservare le indicazioni sulla scheda tecnica specifica del modulo!

Bloccaggio dei conduttori fig. 6

Allentare la molla facendo pressione con il cacciavite (A). Inserire l'estremità spelta di 8 mm del conduttore nel punto (B). Bloccare il conduttore rimuovendo il cacciavite.

Interfaccia PROFIBUS Assegnamento PIN del connettore femmina fig.1F

- | | |
|---|--|
| 1 | riserato |
| 2 | riserato |
| 3 | RxD/TxD-P (dati di ricezione/trasmissione +) |
| 4 | riserato |
| 5 | DGND (massa a 5V) |
| 6 | VP (tensione di alimentazione per impedenze terminali) |
| 7 | riserato |
| 8 | RxD/TxD-N (dati di ricezione/trasmissione -) |
| 9 | riserato |

Indirizzamento Interfaccia PROFIBUS mediante

fig.1G

L'indirizzo PROFIBUS può essere impostato tramite gli switch rotanti.

Switch superiore = indirizzo 10 (decimali)

Switch inferiore = indirizzo 1 (unità)

Con entrambi gli switch in posizione "00" l'indirizzo può essere impostato via software.

Elementi di visualizzazione fig. 1H

US verde tensione tra due lamelle di 24V

UM verde tensione principale 24V

UB Verde tensione dell'accoppiatore bus 24V

D1 rosso ACCESO: non collegato al bus

GGIANTE: master o.k., configurazione oppure parametraggio non o.k.

SPENTO: Profibus o.k.

D2 rosso GGIANTE: comunicazion non o.k.

SPENTO: comunicazion o.k.

Estructuración de una estación de vario fig. 1

Para garantizar un funcionamiento fiable, una estación de vario con acoplador de bus de campo PROFIBUS-DP deberá estar estructurada con los siguientes elementos:

- 1.A Soporte final (p. ej. KSCV-109-00011)
- 1.B Acoplador de bus de campo PROFIBUS-DP
- 1.C Bornes en función de la aplicación dada
- 1.D Placa del externo (incluida en el volumen de suministro del acoplador de bus de campo PROFIBUS-DP)

Encajado del zócalo portante de componentes electrónicos fig. 2

Encaje el portante de componentes electrónicos sobre el canal (A).

Preste atención a que los resortes y ranuras de bornes contiguos enganchen conjuntamente de forma segura (B).

Montaje del conector macho de alimentación fig. 3

Monte el conector macho de alimentación según la secuencia indicada (A, B).

Desmontaje del conector macho de alimentación fig. 4

Quite la caja de inscripción, si es que está presente.

Presione el conector macho fuera del encastrado en cuña posterior (A) y extráigalo (B).

Desmontaje del portante de componentes electrónicos fig. 5

Antes de retirar el zócalo portante de componentes electrónicos, retire el conector macho de alimentación del acoplador y el soporte final a la izquierda del acoplador.

Presione el portante sobre el mecanismo de encaje (A) delantero y trasero para soltarlo y extraigalo perpendicularmente respecto al carril (B).

Asignación de los bornes

Conector macho tensión de alimentación fig. 1E

- | | |
|----------|----------------------------|
| 1.1 | Tensión de segmento US 24V |
| 1.2 | Tensión de logic UB 24V |
| 1.3 | LGND Ground de UB |
| 2.1, 2.2 | Tensión principal UM 24V |
| 2.3 | SGND Ground de US y UM |
| 1.4, 2.4 | Tierra funcional FE |

Observe las indicaciones dadas en la hoja de características específica del modulo.

Afianzar los cables de forma firme fig. 6

Suelte los resortes presionando con el destornillador (A). Enchufe el cable pelado en 8 mm en el punto de embornado (B). Retire el destornillador para fijar así el cable en su posición.

Interfaz PROFIBUS Asignación de PINs del conector hembra de 9 polos SUB-D fig. 1F

- | | |
|---|--|
| 1 | reservado |
| 2 | reservado |
| 3 | RxD/TxD-P (datos de recepción/emisión +) |
| 4 | reservado |
| 5 | DGND (masa a 5V) |
| 6 | VP (tensión de alimentación para resistencias de cierre) |
| 7 | reservado |
| 8 | RxD/TxD-N (datos de recepción/emisión -) |
| 9 | reservado |

Reglaje de direcciones del acoplador bus del campo PROFIBUS DP fig. 1G

Con los interruptores giratorios, Ud. puede regular las direcciones PROFIBUS del acoplador.

Interruptor superior = direcciones en decenas

Interruptor inferior = direcciones en unidades

En la posición "00" puede Ud. regular la dirección por software par medio del bus de camp.

Elementos de indicación fig. 1H

US verde tensión de segmento de bus 24V

UM verde tensión principal 24V

UB Verde tensión de accoppiatore de bus 24V

D1 rojo esta encendida: no está conectado al bus

parpadea: la configuración o parámetros son incorrectos

D2 rojo no está apagada: el profibus está correcto
parpadeo: la comunicación es defectuosa
esta apagada: la comunicación es correcta

D nur für U_L relevant

Umgebungstemperatur max. 55° C

Temperaturbereich der Zuleitungen 60/75° C

Zur Spannungsversorgung nur Kupferleitungen

verwenden.

Nur für Umgebungen mit Verschmutzungsgrad 2.

GB only relevant for U_L

Ambient temperature max. 55° C

Temperature range of the cables 60/75° C

Use copper conductors only for power supply

connection.

To be used in a pollution degree 2 environment.

F uniquement valable pour U_L

Température ambiante maxi. 55° C

Plage de température des câbles 60/75° C

Utiliser uniquement des conducteurs cuivre pour l'alimentation.

Prévu uniquement pour environnements à degré de pollution 2.

I Rilevante solo per U_L

Temperatura ambiente max. 55° C

Temperatura ambiente dei conduttori 60/75° C

Utilizzare conduttori in rame solo per le connessioni di alimentazione.

Per essere usati in zone con grado di polvere 2.

E Válido únicamente para U_L

Temperatura ambiente máxima 55° C

Margen de temperatura de los conductos 60/75° C

Utilizar únicamente conductores de cobre para la alimentación de corriente.

Utilizar únicamente en ambientes con grado de contaminación 2.

D Änderungen vorbehalten

GB Technical modifications reserved

F Toutes modifications techniques réservées

I Con riserva di modifiche tecniche

E Reservado el derecho a las

modificaciones técnicas